

# IDC 서초센터 D/UPS #B BANK 오동작 순간정전 장애경과서

2021.10.20(수)  
IDC 서초센터

## 1. 개요

- IDC 서초센터 Dynamic UPS #B BANK 4,5,6호기 순단 발생

## 2. 발생 및 조치 시간

- 발생시간 : 2021.10.20(수) 22:17 (전원순단)
- 조치시간 : 2021.10.20(수) 22:27

## 3. 원인 및 조치

- 원 인 : Dynamic UPS #B BANK 콘트롤 판넬 내 입력전원 모듈 감지릴레이 불량
- 조 치 : 해당 모듈 교체

## 4. 세부 조치 내역


22:17 Dynamic UPS #B BANK 오동작으로 기동 발생 (전원순단 1초 이내)

- 전원순단후 즉시 전원공급 정상 복구

22:27 #B BANK 콘트롤 판넬 내 입력전원 모듈 불량 확인 및 교체 완료

22:27~24:00 #B BANK 수용 고객사 트래픽, 서버전원 이상유무 점검

## 5. Dynamic UPS #B BANK 구성도



## 6. 후속조치

1. 재발방지를 위한 Dynamic UPS 노후 모듈 전수 검사를 통한 선제적 부품교체 및 예비품 확보